


125
180
68
Hot
Cold


G1/2
412
G1/2
5-G1/2
1200~1600
900~1000
600~650
G1/2
61
174
2000~2250